

DIARI DE SEGURETAT

03-07-2023 4697 PLA TERRES DEL CIRCUIT 24 H LLIÇÀ D'AMUNT:

Totes les terres del circuit 24 h de Lliçà d'Amunt carregar a l'obra 4697 del Pla de Lliçà e Vall, partida 0101.

10-07-23 5068 SANT FELIU-CONTROLADORES PALMA:

Hem contractat a una empresa que ens vigila l'obra de Sant Feliu CONTROLADORES PALMA i em comenten que la formació de 20 h o 60+6 h no la tenen perquè el seu servei de prevenció diu que no la requereixen ja que estan com conserges, guardes en porteries.

He enviat un correu al Ramon Ma. Saurí, resposta:

Entenc que vosaltres sou l'empresa Contractista i aquesta empresa de vigilància per quan no es reballa a l'obra (nits i caps de setmana), una subcontracta vostra. Així doncs:

1- L'empresa de vigilància ha d'estar al llibre de subcontractació sí o sí, és a dir, obligatòriament.

2- Si aquesta empresa NO PERTANY al conveni de la construcció, amb la formació de l'art. 19 de la LPRL ja en té prou. Altra cosa seria (que segurament no sigui el cas), que el seu conveni col·lectiu sí fos el de la construcció.